



Défectologie : Mécanisme d'apparition des défauts en fabrication

Présentation

Description

- Défauts de fabrication : défauts de fonderie : défauts liés aux déformations à chaud et à froid, (forgeage, estampage, laminage, contrage...) défauts de soudage, défauts d'usinage, défauts de traitements thermique...
 - Etude de cas
-

Objectifs

- Savoir identifier les défauts de fabrication et comprendre leur mécanisme d'apparition
-

Heures d'enseignement

CMI

Cours Magistral Intégré

31,5h

Pré-requis obligatoires

- Notions de métallurgie
-

Modalités de contrôle des connaissances



Évaluation initiale / Session principale

Type d'évaluation	Nature de l'évaluation	Durée (en minutes)	Nombre d'épreuves	Coefficient de l'évaluation	Note éliminatoire de l'évaluation	Remarques
CC (contrôle continu)	CC : Ecrit et/ou Oral			2		

Seconde chance / Session de rattrapage

Type d'évaluation	Nature de l'évaluation	Durée (en minutes)	Nombre d'épreuves	Coefficient de l'évaluation	Note éliminatoire de l'évaluation	Remarques
CC (contrôle continu) 2nde chance	CC : Ecrit et/ou Oral			2		