



Défectologie : Mécanisme d'apparition des défauts en fabrication



Composante
Polytech Dijon
(Ex-ESIREM)

Présentation

Description

- Défauts de fabrication : défauts de fonderie : défauts liés aux déformations à chaud et à froid, (forgeage, estampage, laminage, contrage...) défauts de soudage, défauts d'usinage, défauts de traitements thermique...
 - Etude de cas
-

Objectifs

- Savoir identifier les défauts de fabrication et comprendre leur mécanisme d'apparition
-

Heures d'enseignement

CMI

Cours Magistral Intégré

31,5h

Pré-requis obligatoires

- Notions de métallurgie