



## UE17 - TC Normes et Sureté dans le nucléaire

 ECTS  
6 crédits

 Composante  
UFR Sciences  
et Techniques

### Liste des enseignements

	Nature	CMI	CM	TD	TP	TER	ECTS
Modes de ruine, principes du code pour s'en prémunir	Matière		6h				
Dommages des matériaux à l'irradiation	Matière		6h				
Risque radiologique, radioprotection	Matière		10h				
Management (hommes, risques, R&D)	Matière		16h				
Anglais	Matière					20h	